



MÓDULO 3

Seguridad y Buenas Prácticas en el Taller



Domina el entorno. Protege tu proceso.

El Ecosistema de Seguridad



Protección Personal Básica



Gafas de seguridad

Protección ocular indispensable contra salpicaduras imprevistas de cera caliente.

Delantal

Barrera frontal física para proteger la ropa y la piel durante la manipulación y el vertido.

Guantes

Aislamiento térmico vital para la sujeción de recipientes a alta temperatura.


Diseño del Entorno de Trabajo

Flujo de Aire Constante

Trabajar exclusivamente en áreas ventiladas. La dispersión de vapores es obligatoria durante la etapa de derretido y fragancia.

Perímetro Restringido


Mantener un área de trabajo estricta. Absolutamente alejados niños y mascotas durante todo el proceso activo.




Regla de Oro Operativa

No calentar directamente la cera.

El calor directo degrada la estructura química del material y representa un alto riesgo de incendio. La transferencia térmica debe ser siempre gradual utilizando métodos de calor indirecto.




Riesgo de Combustión



Calor Indirecto


Matriz de Temperaturas de Derretido



Superar estos límites térmicos altera el acabado de la vela y compromete la seguridad del taller.

Actividad: Simulación de Protocolos de Seguridad

Antes de encender el fuego, ejecuta mental y físicamente esta secuencia.



La seguridad no es un paso, es tu hábito fundamental de diseño.